

63.4.2	Udskiftning af afbryder	25.000								25000		KS: Rev_12.01.2018: Der kan godt laves bevægelsesføler, men igen hvis man skal undgå at lave ny installation skal følerne placeres på eksisterende afbryderes placering og det er ikke sikkert at det er en optimal løsning. I stedet for 15000 bliver det med bevægelsesføler 25000, og det er ved 10 stk.	
63.4.3	Udskiftning af hovedtavle									0			
63.4.4	Demontering af gamle installationer									0			
63.5	Installationer i varmecentral												
63.5.1	udbedring af tavler	5.000								5000		KS: Rev_12.01.2018: Ok	
63.6	Installationer på loft												
63.6.1	Udskiftning af installationer									100.000	100000	Dette punkt anbefales udført i forbindelse med tagudskiftning. KS: Rev_12.01.2018: som der står i tilstandsrapporten kapitel 9.8 er installationerne af ældre dato og holder ikke evigt, kan også udskiftes løbende. Prisen var lidt høj justeret ned til 100000	
63.6.2	Omtræk af antennekabler									0			
63.7	Cafe paraplyen												
63.7.1	Udskiftning af elinstallationer									0			
63.7.2	Udskiftning af materiel									0			
63.7.3	Udbedring af defekt og ulovlige installationer									0			
63.7.4	Ny eltavle samt demontering af gammel eltavle									0			
63.7.5	Nye stikkontakter i køkken									0			
										0			
										0			
	Vedligeholdelses udgifter pr. år	5.000	1.058.000	20.467.000	32.169.500	0	12.062.500	250.000	20.712.500	8.710.000	12.097.500	107.672.000	0

g vurderes udfra sikkerhed ved brug af trapper og risiko for sammenstyrtning af vanger .